


CONTROL DE CALIDAD

SPARK TEST: PRUEBA DE DESCARGA DISRUPTIVA. ENSAYO NO DESTRUCTIVO

(ASTM D6365)



La Prueba de Descarga Disruptiva consiste en introducir un material conductor, en este caso un alambre de cobre, debajo de la superposición de la lámina superior de una soldadura hecha por extrusión. Se utiliza en casos en los que la calidad de las costuras no se pueda probar por medio del método de la campana de vacío.

